











 1 N° 4 - Ø 6x30mm	 2 N° 4 - A 4,2x32 TCC A2	 3 N° 4 - 4x12	 4 N° 4
 5 N° 4 - A 3,9x9,5 TCC A2	 6 N° 4	 7 N° 1	 8 N° 1
 9 N° 1 DX	 10 N° 1 SX		


- IT** ATTENZIONE: VERIFICARE LA BOLLA
GB ATTENTION: VERIFY THE FLATNESS
D ACHTUNG: DIE WAAGERECHTIGKEIT KONTROLLIEREN

- Istruzioni di montaggio per installazione destra. L'installazione sinistra è speculare
 Assembly instructions for right installation. The left installation is specular.
 Montageanleitungen für Rechtsausführung. Spiegel-Linksausführung.




8a

- Appoggiare il terminale, e misurare la distanza "L" tra i due fermaprofilo
 Put the terminal element and measure the distance "L" between the 2 terminal.
 Abschlusselement anlegen und Distanz "L" zwischen Abschlusselement messen.





8b

- Tagliare il profilo a misura (L+20 mm), mettere il silicone; appoggiare il profilo ed i terminali ESTERNAMENTE alla PORTA
 Cut the profile to measure (L+20 mm) and apply silicon; put the profile and the terminal element on the external side.
 Profil zurechtschneiden (L + 20 mm) und Silikon anbringen; Profil und Abschlusselement anlegen.



9c

- Tenere il profilo schiacciato con del nastro adesivo fino alla completa essiccazione del silicone
 Keep the profile crushed with adhesive tape until silicon has got completely dry
 Profil mit Klebeband versehen bis das Silikon komplett getrocknet ist



01

Apoggiare a filo interno
 Lean the glass on the on the internal edge of the shower tray. (compensator H. 1900 mm)
 Auf innerem Lot anlehnen

02

Tenere il profilo compensatore con i fori verso l'interno del box
 Keep the compensator profile with the holes towards the internal of the cabin
 Die Kompensatorprofile mit den Bohrungen auf der Innenseite halten

03

04

Verificare che le calamite aderiscano perfettamente
 Make sure the magnetic gaskets are perfectly sticking together. (compensator H. 1888 mm)
 Sich vergewissern, dass die Magnete perfekt anheften

05

Tenere il profilo compensatore con i fori verso l'interno del box
 Make sure the compensator profiles has the holes towards the internal of the cabin
 Den Kompensatorprofil mit den Bohrungen auf der Innenseite der Kabine halten

06

Verificare che le calamite aderiscano perfettamente
 Verify again that the magnetic gaskets are perfectly sticking together
 Sich vergewissern, dass die Magnete perfekt anheften

Lato interno box
 Inside of box
 Innenseite der Kabine

07

08

Per il montaggio del profilo salvagoccia, vedere retro
 For the assembly of the drip-catcher profile see the rear
 Für die Montage des Tropfschutzprofils siehe Rückseite

09

Inserire il tappo sul montante e sui compensatori
 Put the covers on the glass and the compensator profiles
 Den Stöpsel auf dem Ständer und auf den Kompensatoren einfügen

10

Per una migliore tenuta, siliconare SOLAMENTE le parti ESTERNE
 For a better water seal apply silicone ONLY on the EXTERNAL parts.
 Für einen bessere Haftung NUR die AUSSENSEITEN silikonieren